

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU

- ČÁST BUDOVY, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ PD
- STÁVAJÍCÍ PODHLED LÁMY Z OSB TLOUŠŤKY 625 mm
- STÁVAJÍCÍ HASICÍ PŘÍSTROJE
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY TOPENÍ – POLOŽKA 809
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD PLYNU DO KOTELNY – POLOŽKA 809
- HRANICE KŘOVŮ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PRVKY KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ NAPŘÍČNÉHO PRVKU KROVU
- DEMONTÁŽ PODHLEDU LÁMY Z OSB TLOUŠŤKY 625 mm
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ŠIKMÉ STŘECHY(EPDM, FOLIOVÁ NI A LATOVÁNÍ), VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH VRCHŮ (360) m²) – POLOŽKA 809
- ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY PLOCHÝCH STŘECH PVC 815 m², KRYCÍ PÁS 180 m² – POLOŽKA 809

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

1. KOMPLETNÍ ODSTŘELNÍ VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROJU – OBNOVLENÍ A NAPOJENÍ ZACHOVALOU DOHRANOU PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM A TESAŘSKÉ OPRAVY DLE PŘÍSLUŠNÉHO NOVOLOGICKÉHO POSUDKU
2. KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ PLÁŠTĚ ŠIKMÉ STŘECHY – LATOVÁNÍ, POJISTNÁ HYDROIZOLACE Z LEPENKY A NUMOVÉHO KRYTINY (360) m²) A VŠECH VYLEZŮ – 45 KS; SPOLEHOVÁNÍ KOROUNÉ ŘÍMSY A SVISTOVÝ ŽLAB ZŮSTANE ZACHOVÁNY!
3. DEMONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE (MV 300 mm) Z PODLAHY PŮDY A VAKUÁDOVÉ IZOLÁNÍ VRSTVY V SKUTEČNÉM KRYTINY (360) m²) A VŠECH VYLEZŮ – 180 m² (ČÁSTEČNÁ DATA BUDE ZNOVU PŘIDÁNA)
4. ODSTRANĚNÍ EXPANZNÍ NÁDOBY
5. ODSTRANĚNÍ TŘÍLEZNÍ ANTÉNY
6. DEMONTÁŽ OSB LAMELY, PLOCHA 125 m², ELEKTRICKÁ DÉLKA 12X 200 m
7. DEMONTÁŽ NEREZOVÝCH OKNOVÝCH SPIRÁLEK
8. ROZEBRÁNÍ OBKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ MEZINÁSOB (OSOB PLOCHY) A PROVEDENÍ MYKOLOGICKÉHO ZHODNOCENÍ (BEZ. PODLAHU ZACHOVAT)
9. DEMONTÁŽ ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ UMÍSTĚNÝCH NA KONSTRUKCÍCH KROVU A JEJICH ODVRNUTÍ PŘI REALIZACI – STANOVENÍ DLE MÍSTNÍ PROHLÍDKY VČ. REVIZNÍCH ELEKTRO
10. OCHRANA ROZVODŮ TOPENÍ A PLYNU, CCA 680 m DÉLKY
11. ODSTRANĚNÍ POKLADOVÝCH HYDROIZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH VČETNĚ SOUVISLÉCH KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ (ZŮJAK A SVODY ZŮSTANOU ZACHOVÁNY!)
12. DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO HROMOSVODU – VČ. PROJEKT ELEKTRO PRACÍ
13. ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

ŘEŠENÁ ČÁST



LEGENDA OŠETŘENÍ KROVU

Zkratka v plánku	Napadený prvek	Zasažení profilu příčiště	Rozsah napadení	Poznámka	Popis zjištěného napadení: Druh napadení: dřevokazný hmyz	hnědá hniloba	plodnice/ mycelium	Výměna	Přídavky: počet	délka	Návrh sanačních opatření a tesařských oprav: Poznámka
KROV – Trakt B											
B4	bednění	100%	0,5 m²	bednění následného žlabu		hnědá hniloba					celoplošná demontáž, nová skladba střeš. plášť
K5	krokev	50%	1,0 m		tesařík	hnědá hniloba	třmenovka	3,0 m	2 ks	5,00 m	
K6	krokev	50%	1,0 m			hnědá hniloba		1,2 m	2 ks	2,00 m	
K7	krokev	100%	0,5 m		červotoč	hnědá hniloba		1,0 m	2 ks	2,00 m	spoj na plát, 2 ks svorník M12
K8	krokev	100%	1,5 m			hnědá hniloba	třmenovka	2,0 m	2 ks	2,00 m	spoj na plát, 2 ks svorník M12
K9	krokev	20%	1,0 m			hnědá hniloba		3,8 m			spoj na plát, 2 ks svorník M12
K10	krokev	50%	0,5 m			hnědá hniloba		1,0 m	2 ks	2,00 m	spoj na plát, 2 ks svorník M12
K11	krokev	100%	0,5 m			hnědá hniloba	dřevomorka	1,5 m	2 ks	2,00 m	spoj na plát, 2 ks svorník M12
KL1	kleština	100%	0,5 m			hnědá hniloba		3,0 m			13 ks svorník M16
KL2	kleština	100%	0,5 m			hnědá hniloba		6,0 m			2 x 3 m, 3 ks svorník M16
KN1	krokev-nárožní	50%	1,0 m			hnědá hniloba	třmenovka	2,0 m	2 ks	3,00 m	
KNÁM1	námětek krokve	50%	0,3 m			hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM4	námětek krokve	sušená	1,2 m		červotoč	hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM5	námětek krokve	50%	1,0 m			hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM7	námětek krokve	100%	0,5 m		červotoč	hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM7	námětek krokve	100%	0,5 m		červotoč	hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM9	námětek krokve	50%	0,5 m		červotoč	hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM12	námětek krokve	20%	0,3 m			hnědá hniloba	třmenovka	1,2 m			výměna celého prvku
KNÁM15	námětek krokve	100%	0,5 m			hnědá hniloba		1,2 m			výměna celého prvku
KU2	krokev-úžlabní	100%	0,3 m		červotoč	hnědá hniloba		1,0 m	2 ks	2,00 m	
L3	latě	100%	0,5 m	na nárožní krokvi KN1		hnědá hniloba					celoplošná demontáž, nová skladba střeš. plášť
P5	poadnice	50%	0,3 m			hnědá hniloba		1,0 m			spoj na plát, hřebýy
P6	poadnice	100%	1,5 m			hnědá hniloba		4,0 m			
P7	poadnice	50%	1,5 m		červotoč	hnědá hniloba		3,0 m			spoj na plát, hřebýy
P8	poadnice	100%	0,5 m		červotoč	hnědá hniloba		1,9 m			spoj na plát, hřebýy
P9	poadnice	50%	1,0 m			hnědá hniloba		1,5 m			spoj na plát, hřebýy
P10	poadnice	100%	1,0 m			hnědá hniloba	třmenovka	1,5 m			spoj na plát, hřebýy
P11	poadnice	100%	1,5 m			hnědá hniloba	dřevomorka	7,0 m			
P12	poadnice	30%	1,0 m			hnědá hniloba					2 x spoj na plát, hřebýy
SL1	sloupek	20%	3,1 m		tesařík	hnědá hniloba					výměna celého prvku
SL2	sloupek	50%	0,3 m	pata sloupku na VT1		hnědá hniloba		0,5 m	2 ks	1,50 m	4 ks svorník M16
V2	vaznice	30%	2,0 m		tesařík	hnědá hniloba	třmenovka	2,0 m	1 ks	6,00 m	1 TG ks svorník M16
V3	vazníce	50%	0,5 m			hnědá hniloba		3,0 m			výměna celého prvku
VT1	vazný trám	80%	2,0 m	reliatní vlhkost w=90%, deskuskce podesty z OSB, pravděpodobně kondenzace z odvětrání kanalizace		hnědá hniloba		3,0 m	2 ks	6,00 m	2 x spoj na plát, 12 ks svorník M20
VT2	vazný trám	100%	0,7 m	ztlazí	červotoč	hnědá hniloba	dřevomorka	1,0 m	2 ks	3,00 m	výměna ztlazí, 6 ks svorník M20
VT3	vazný trám	30%	1,0 m			hnědá hniloba					zmazání 1 bm a lokcua mytelá 2 bm, plomba
ZDVO1	ztlaz		1,0 m²	v okolí ztlazí VT2 a poadnice P11							kanace min. 2 m² ztlaz prot dřevokaz. houbám

POZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCE

1. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ (BOURACÍCH PRACÍ) JE NUTNÉ PROVEST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
2. U VŠECH BOURACÍCH PRACÍ, POKUD BUDOU ZASAHOVAT DO NOSNÉ KONSTRUKCE, JE NUTNÝ STATICKÝ DOHLED.
3. VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ČISTĚ RUČNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE, PŘÍPADNĚ PŘÍPRAVU A NOREM
4. VEŠKERÉ ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘI REALIZACI.
5. VEŠKERÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A ZODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU.
6. KONSTRUKCE STŘECHY MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 73 1901 (NAVRHOVÁNÍ STŘECH). ČSN 73 3610 (NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ). ČSN EN ISO 13788 (73 0544) TEPELNÉ VLHKOSTNÍ CHOVÁNÍ STAVEBNÍCH DÍLCŮ A STAVEBNÍCH PRVKŮ.
6. JE ZAKÁZÁNO JAKOUKOLI MÍSTANÍ DO KONKRÉTNÍ TĚLES.
7. PRO ODBYTÍ TEPELNÉ IZOLACE PŘED A ODBYTÍ NEPŘÍZNIVÝCH MÍST KROVU BUDE PROVEDEN ODDÁTKOVÝ MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM K ZHODNOCENÍ TĚCHTO KONSTRUKCÍ

POZNÁMKA - BOURACÍ PRÁCE - KROV

1. DŮLEŽITÝCH PŘEVZETÍM, TYPOVÉ/NE-INDIVIDUÁLNÍCH POSTŘH VOKNÍM ROZTOKEM PŘÍPRAVKU S OČINNOSTÍ FB, P, T, L, Z, 3 DLE ČSN 49 0600-1. OCHRANA DŘEVA VŠECH STAVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ A VŠECH PRVKŮ NOVÉ ZABUDOVANÝCH.
2. SANACE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NAPADENÝCH BIOTICKÝM ŠKŮDCI ZA POUŽITÍ TECHNOLOGIE HLOUBKOVÉ TLAKOVÉ INJEKTÁŽE A PROVEDENÍM DŘEVOKAZNÝM ZÁSAHEM VŮČI (ZNAKŮ VAZNÝCH TRÁMŮ, POZŮNKŮ). 10/1ŠŽ METODOU VKOVÝM PŘÍPRAVKEM S TYPOVÝM OZNAČENÍM DLE ČSN 49 0600-1 MYKAMOVÉ FB, P, P, T, L, Z, 3

POZNÁMKA - OBECNÉ

1. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVEST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZÁMĚRŮ PROJEKTU.
2. NA STAVBĚ BUDOU POUŽITY JEN TAKOVÉ MATERIÁLY, KTERÉ JSOU KVESTOVÁNY A JSOU ZDEFINOVÁNY.
3. VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKT, MŮŽE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍT K ODCHYLCE OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLUŽNĚ INFORMOVAT OP A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
4. ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA A PROJEKTANTA A POSLÉ ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
5. VEŠKERÉ MATERIÁLY UVEDENÉ V PROJEKTU JSOU ORIENTAČNÍ A DODAVATEL JE POVINEN POUŽÍT MATERIÁLY STEJNÉ NEBO LEPŠÍ KVALITY NEŽ JE UVEDENO V PROJEKTU. POKUD JE POŽADOVÁNA ZMĚNA JE POTŘEBA KONZULTACE S OP.
6. PŘED UKLÁDKOU VŠECH PSV JE NUTNO NA STAVBĚ ZMĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY, UVEDENÉ ROZMĚRY, TVARY, ÚHLY A POČTY KE VYPRACOVÁNÍ DÍLEŽ. ZADÁVACÍCH PODKLADŮ.
7. SOUČÁST DOKUMENTACE STAVBY JSOU DO PROJEKTU STAVBY JAKO STAVBA, PROJEKT ELEKTRO ATD. NUTNO NASTUDOVAT DODAVATELSKOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ NUTNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
8. PŮDORYS PLOCHÝCH STŘECH BYL PŘEVZAT Z PODKLADŮ ZODKAZOVÁNÍ Z ROKU 2013
9. ZÚJDO = HORNÍ HRANA UKONČU TRÁMU V PODHLEDU BZ.

INVESTOR/OBJEDNATEL:	ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE | Tyršova 611, 737 01 Český Těšín
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER:	STAV MORAVA spol. s r.o. | Hradní 570/33, Ostrava 1, 702 00 | IČ: 479 77 605
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/RESPONSIBLE DESIGNER:	ING. RADIM ŠUBA Reg.č.: 1649 AA0 - Č. 1649
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/RESPONSIBLE DESIGNER:	ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC IČ: 2446 782 AA 1700
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT OWNER:	ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC
VYPRACOVAL/DRAWN BY:	ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC
AUTOR PRŮZKUMU:	Tyršova 611, 737 01 Český Těšín | p.č. 1328/1 a 1328/3, k. ú. Český Těšín [622364]
AKCE/PROJECT:	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ALBRECHTOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE ČESKÝ TĚŠÍN
STAVEBNÍ OBJEKTY/PARTS:	SO 01 BUDOVA STŘEDNÍ ŠKOLY
KRAJ/LOKALITA:	
PROJEKTOVÉ STUPEŇ/PHASE:	PŮDORYS KROVU – ČÁST B – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE
DATE/DATUM:	03/2021
FORMÁT VÝKRESU/FORMAT:	1790 x 420
MĚŘÍTKO/SCALE:	1 : 75
VÝK. ČÍSLO/PART:	0.1.1.
Č. VYK./NUMBER:	02